



Division Norra KMA

2019

Miljörapport Moräntäkt Kiruna



Foto: Fredric Alm

Handläggare | Avd/Sektion

Katarina Oja | Division Norra KMA

D 0980-716 04

E katarina.oja@lkab.com

Författare: Katarina Oja
Uppdragsgivare: LKAB
Får publiceras: Ja
Granskad av: Linnea Sjölund
Godkännande av: Jan Carlsten
Utredning till: Kiruna kommun, Miljökontoret
Alrutz' Advokatbyrå
Arkivet Malmberget
Kristina Benson
Linda Bjurholt
Tomas Kohkoinen
Lotta Lauritz
Jan Moström
Klas Nehrman
Johanna Nordin
Michael Palo
Grete Solvang Stoltz

Miljörapport Moräntäkt Kiruna - 2019

Den som utövar miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt skall varje år lämna en miljörapport till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över verksamheten enligt 26 kap 20 § Miljöbalken (SFS 1998:808). Föreliggande miljörapport har utformats i enlighet med Naturvårdsverkets Handbok med föreskrifter och allmänna råd (NFS 2016:8) om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.

Miljörapporten innehåller en sammanställning av utförda mätningar enligt gällande kontrollprogram, samt ytterligare mätningar, undersökningar och uppskattningar gjorda i avsikt att ge en samlad bild av verksamhetens utsläpp och påverkan på omgivningen. Dessutom ingår en förteckning över gällande villkor, föreskrifter och förelägganden enligt aktuell miljölagstiftning.

MILJÖRAPPORT

Grunddel

För Kirunavaara västra(25840082-a) år: 2019 version: 1

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN
Verksamhetsutövare: LKAB
Organisationsnummer: 556001-5835
UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN
Anlagningsnummer: 25840082-a
Anlagningsnamn: Kirunavaara västra
Postnummer: 981 86
Ort: KIRUNA
Besöksadress för anl.: LKAB Kiruna
Fastighetsbeteckningar: Kiruna 1:1
Kommun: Kiruna
Huvudverksamhet och verksamhetskod: 10.20 (Berg, naturgrus och andra jordarter)
Sidoverksamheter och verksamhetskoder:
Huvudsaklig industriutsläppsverksamhet och huvudsaklig BREF:
Sidoindustriutsläppsverksamhet och Övriga BREF:
Jag är överens/ej överens med min tillsynsmyndighet om de angivna verksamhetskoderna eller BREF: Överens
Kommentar: Ingen kommentar
EPRTTR huvudverksamhet: (<Ej angiven>)
EPRTTR biverksamheter:
Kod för farliga ämnen:
Anläggningen omfattas av Förordning 2013:252: Nej
Anläggningen omfattas av Förordning 2013:253: Nej
Produktionsenhet:
Produktionsenheter som inte omfattas av Förordning 2013:252 eller 2013:253:
Tillsynsmyndighet: Kommun
Miljöledningssystem: ISO 14001
Koordinater: 7531944 x 717219
Länk till anläggningens hemsida: www.lkab.com

MILJÖRAPPORT

Grunddel

För Kirunavaara västra(25840082-a) år: 2019 version: 1

KONTAKTPERSON FÖR ANLÄGGNINGEN
Förnamn: Katarina
Efternamn: Oja
Telefonnummer: 0980-716 04
Mobiltelefonnummer:
E-postadress: katarina.oja@lkab.com
ANSVARIG FÖR GODKÄNNANDE AV MILJÖRAPPORT
Förnamn: Jan
Efternamn: Carlsten
Telefonnummer: 0980-727 24
Mobiltelefonnummer:
E-postadress: jan.carlsten@lkab.com

Textdel – 2019 års miljörapport

Innehåll

1	Verksamhetsbeskrivning	2
2	Tillstånd.....	3
3	Anmälningssärenden beslutade under året	3
4	Andra gällande beslut.....	3
5	Tillsynsmyndighet.....	4
6	Tillståndsgiven och faktisk produktion	4
7	Gällande villkor i tillstånd	4
	7.1 Allmänt.....	4
	7.2 Gränser och markeringar	4
	7.3 Hantering av materialupplag och avfall	5
	7.4 Damning och andra störningar	5
	7.5 Kemikalier och petroleumprodukter.....	5
	7.6 Efterbehandling.....	5
	7.7 Säkerhet	6
8	Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m.....	6
9	Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner.....	6
10	Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor m.m.	6
11	Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi	6
12	Ersättning av kemiska produkter m.m.....	7
13	Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.....	7
14	Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa	7
15	Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar.....	7

1 Verksamhetsbeskrivning

NFS 2016:8 5 § 1: Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges.

LKAB började ta ut morän från en moräntäkt i Kiruna 2003. Fram t.o.m. 2012 hade ca 150 000 ton morän förbrukats ur den då tillståndsgivna volymen på 400 000 ton. Moräntäkten innehåller för närvarande ca 243 154 ton (ca 121 580 m³) brytbar morän med en medelmäktighet av ca 3,5 m och tillståndet för brytning av kvarvarande mängd morän har förlängts till 30 november 2022.

Moräntäkten ligger inom LKAB:s gruvindustriområde i Kiruna på berget Kiirunavaaras västsluttning kallad "Kiruna västra". Moräntäktens lokalisering visas i figur 1 nedan.



Figur 1. Översiktskarta över moräntäktens placering inom LKAB:s gruvindustriområde.

Moränen bryts med grävare i en pall, med en pallhöjd av ca 3,5 m, och lastas på lastbil för vidare transport. Området avtäckes allteftersom täkten bryts och avbaningsmassorna läggs framför brytområdet och lyfts tillbaka när området är utbrutet. Moränen används till påbyggnad och/eller utbyggnad av LKAB:s sand- och klarningsmagasin. Vegetationsskikt, avbaningsmassor och de mängder morän som inte används som dammbyggnadsmaterial nyttjas i efterbehandlingsarbeten av täkten samt inom andra delar av gruvindustriområdet.

2 Tillstånd

NFS 2016:8 5 § 2: Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

Tabell 1 Tillstånd.

Datum	Beslutsmyndighet	Beslutet avser
2012-11-07	Länsstyrelsen (551-5892-12)	Tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att på fastigheten Kiruna 1:1 inom täktplanens verksamhetsområde bedriva täkt inom brytningsområdet av högst 250 000 ton morän t.o.m. 30 november 2022.
2003-05-28	Statens Geologiska Undersökning (45-236/2003)	Beslut angående upplåtelse av nyttjanderätt enligt 32 § rennäringslagen (1971:437) för tillgodogörande av mineraliskt ämne, som inte omfattas av minerallagen, inom fastigheten Kiruna 1:1. SGU lämnar med stöd av 32 § rennäringslagen, LKAB tillstånd att, för utvinning av morän och därmed sammanhängande verksamhet, till och med den 1 juli år 2023, uttaga 200 000 m ³ (fast mått) morän, inom ett 45 000 m ² stort område på fastigheten Kiruna 1:1.
1998-08-12	Länsstyrelsen (232-8270-98)	Anläggande av dräneringsdiken för att avleda inrinning av ytvatten i den planerade moräntäkten.

3 Anmälningssärenden beslutade under året

NFS 2016:8 5 § 3: Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningsskyldiga ändringar enligt 1 kap. 10–11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

Tabell 2 Anmälningssärenden beslutade under året.

Datum	Beslutsmyndighet	Beslutet avser
-	-	-

4 Andra gällande beslut

NFS 2016:8 5 § 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om alternativvärde, dispens och statusrapport enligt 5 b §.

Tabell 3 Andra gällande beslut.

Datum	Beslutsmyndighet	Beslutet avser
2003-06-18	Kiruna kommun Miljökontoret (2001-0300)	Anmälan om ändring av tillvägagångssätt vid brytning av moräntäkt. Miljökontoret har ingen erinran mot anmäld förändring av täktplanen, ändrad inkörsväg till täkten och ändrad brytningsriktning.

5 Tillsynsmyndighet

NFS 2016:8 5 § 5: Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

Kiruna kommun, Miljönämnden.

6 Tillståndsgiven och faktisk produktion

NFS 2016:8 5 § 6: Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning.

Tabell 4 Tillståndsgiven och faktisk produktion.

Tillståndsgiven mängd /annat mått	Faktisk produktion/annan uppföljning
250 000 ton morän	0 ton
200 000 m ³ (fast mått) morän	0 m ³

Kommentar: Inget uttag har skett under 2019. 243 154 ton återstår att ta ut enligt det förnyade tillståndet från Länsstyrelsen, vilket i volym motsvarar ca 121 580 m³. Enligt tillståndet från SGU återstår dock bara 96 577 m³ att förbruka. Således kan inte hela den nu tillståndsgivna volymen enligt kap 9 MB nyttjas om inte förändringar görs avseende tillståndet enligt 32 § rennäringslagen.

7 Gällande villkor i tillstånd

NFS 2016:8 5 § 7: Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.

7.1 Allmänt

Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten, inklusive åtgärder för att begränsa mark-, vatten- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig. Om bolaget överväger en förändring i verksamheten eller dess bedrivande ska bolaget samråda med tillsynsmyndigheten.

Inget uttag 2019. Villkoret bedöms innehållas.

7.2 Gränser och markeringar

Verksamhets- och brytningsområdet ska markeras i varje hörn och brytpunkt med förankrade gränspålar vilka ska vara färgmarkerade i toppen. Gränsmarkeringarna ska vara kvar tills tälten är efterbehandlad och efterbehandlingen godkänts. På tillsynsmyndighetens begäran ska fix- och polygonpunkter tydligt utmärkas. De delar av tälten där det finns risk för fallolyckor ska förses med stängsel.

Inget uttag 2019. Villkoret bedöms innehållas.

7.3 Hantering av materialupplag och avfall

Täktens brytningsområde ska avbanas efter hand som arbetet fortskrider. Uppläggning av material för efterbehandling (avbaningsmassor) eller täktmaterial (ballast) får endast ske inom verksamhetsområdet.

Inget uttag 2019. Villkoret bedöms innehållas.

7.4 Damning och andra störningar

Dammalstrande delar av krossanläggningen ska vara inkapslade och försedda med luftavsugning. Avsugen luft ska renas i textilt spärfilter eller motsvarande reningsanordning. Bolaget ska i övrigt vidta åtgärder för att förebygga och avhjälpa problem med damning eller andra störningar från verksamheten. Bolaget ska samråda med tillsynsmyndigheten som också ska pröva om åtgärderna kan godkännas.

Inget uttag 2019. Villkoret bedöms innehållas.

7.5 Kemikalier och petroleumprodukter

Petroleumprodukter och andra för grund- och ytvattnet skadliga ämnen ska hanteras på en hårdgjord invallad yta som ska skydda mot nederbörd. Invallningen ska utföras så att den volym som behållarna innehåller kan samlas upp vid läckage. Kontrollerade och godkända dubbelmantlade cisterner är undantagna från kravet på invallning och nederbördsskydd.

Uppställning av maskiner samt tankning och service av maskiner i tükten ska ske på en hårdgjord yta så att spill kan omhändertas. Utrustning för uppsamling av spill ska användas om tankning sker på annan plats i tükten. Utrustning för sanering av spill ska finnas lättillgänglig.

Om spill av petroleumprodukter förekommer ska jordmassor, sten, grus och sand grävas upp och transporteras av godkänd transportör till därför avsedd mottagningsanläggning.

Inget uttag 2019. Villkoren bedöms innehållas.

7.6 Efterbehandling

De delar av tükten som är utbrutna eller sådana delar av tüktoområdet som inte kommer att nyttjas för den fortsatta tüktoverksamheten ska successivt efterbehandlas. Bolaget ska samråda med tillsynsmyndigheten som också ska pröva om den slutgiltiga efterbehandlingen ska godkännas.

För efterbehandling ska rena massor som sten, grus, sand och silt samt avbaningsmassor användas. Kvarvarande ofyndigt tüktoverksamhetsmaterial ska användas i efterbehandlingen. Tüktoverksamhetsbotten ska avjämnas och utformas så att bestående vattensamlingar eller försumpningar inte uppkommer. Tükten ska skogsplanteras. Tükten ska vara efterbehandlad och anmäld till tillsynsmyndigheten för slutbesiktning innan utgången av detta tillstånd.

Villkoret bevakas. Slutlig efterbehandling kommer att ske i samråd med och enligt beslut av tillsynsmyndigheten.

7.7 Säkerhet

För att tillståndet ska vara giltigt ska det finnas en godkänd ekonomisk säkerhet knuten till verksamheten.

Villkoret är uppfyllt.

8 Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m.

NFS 2016:8 5 § 8: En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa.

Inget uttag har skett under 2019.

9 Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner

NFS 2016:8 5 §: Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.

Inget uttag har skett under 2019.

10 Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor m.m.

NFS 2016:8 5 § 10: Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa.

Inget uttag har skett under 2019.

11 Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi

NFS 2016:8 5 § 11: Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi.

Inget uttag har skett under 2019.

12 Ersättning av kemiska produkter m.m.

2016:8 5 § 12: De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga. Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

Inget uttag har skett under 2019.

13 Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet

NFS 2016:8 5 § 13: Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

Inget uttag har skett under 2019.

14 Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa

NFS 2016:85 § 14. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa.

Inget uttag har skett under 2019.

15 Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar

NFS 2016:8 5 § 15. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder detta eventuellt har resulterat i.

Inget uttag har skett under 2019.

Täktrapport för Kirunavaara västra (25840082-a) år 2019 version 1:

Mängduppgift	Råmaterial	Värde	Enhet	Metod	Kommentar
Mängd utbruten i år	Morän	0	t/år	C	
Mängd kvar enligt tillstånd	Morän	0	t	C	Inget uttag
Inget levererat	Ingen	0	t/år	M	Inget uttag
Totalt lev mängd	Ingen	0	t/år	M	